


| | | | |
|---|--|--------------------|------------------|
|  | Sistema de Gestão da Qualidade | | |
| | Check List de Verificação de Sala de Aula | | |
| CÓDIGO POP/DEC 002A | REVISÃO 00 | DATA 14/01/2021 | PÁGINA Nº 1/1 |
| MISSÃO: Construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano e regional. | | | |


Local: Edifício Sala 205

Data: 14/06

Inspetor(es) Cléria Edison

| Descrição | NOTA | | | OBSERVAÇÃO |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|---------------------------------|
| | R (ruim) | B (bom) | O (ótimo) | |
| Piso | 2 | | | quebrado |
| Paredes | 2 | | | descascando |
| Teto | | | 2 | |
| Janelas | | | 2 | |
| Porta | 2 | | | maçaneta estragada |
| Quadro | 2 | | | descolorando |
| Lixeira | | | 2 | |
| Ventilador | - | - | - | - |
| Lâmpadas | 2 | | | queimada |
| Ar condicionado | | | 2 | |
| Data Show | | | 2 | |
| Lona de Projeção | | | 2 | |
| Mobiliário | 2 | | | quebrada precisando de uma Ref. |
| Carteira para Canhoto | | | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


Wendell Augusto Ferreira
 Supervisor Administrativo
 Mat. 49431

| | | | | |
|---|--|---------------|--------------------|------------------|
|  | Sistema de Gestão da Qualidade | | | |
| | Check List de Verificação de Sala de Aula | | | |
| | CÓDIGO POP/DEC 002A | REVISÃO 00 | DATA 14/01/2021 | PÁGINA Nº 1/1 |

MISSÃO: Construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano e regional.





Local: *Edz Sala 205*

Data: *12/07*

Inspetor(es) *Eleria I Edilson*

| Descrição | NOTA | | | OBSERVAÇÃO |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|-------------------|
| | R (ruim) | B (bom) | O (ótimo) | |
| Piso | | | <i>2</i> | |
| Paredes | <i>2</i> | | | |
| Teto | | | <i>2</i> | |
| Janelas | | | <i>2</i> | |
| Porta | | | <i>2</i> | |
| Quadro | <i>2</i> | | | <i>descolando</i> |
| Lixeira | | | <i>2</i> | |
| Ventilador | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Lâmpadas | | | <i>2</i> | |
| Ar condicionado | | | <i>2</i> | |
| Data Show | | | <i>2</i> | |
| Lona de Projeção | | | <i>2</i> | |
| Mobiliário | | | <i>2</i> | |
| Carteira para Canhoto | | | <i>2</i> | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


Wendell Augusto Ferreira
 Supervisor Administrativo
 Mat. 49431

| | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|------------------|
|  Fundação Perceval Farquhar  Construindo o conhecimento | Sistema de Gestão da Qualidade | | | |
| | Check List de Verificação de Sala de Aula | | | |
|  TV Univalde  ESGUA VITRIFICA DA UNIVALDE | CÓDIGO POP/DEC 002A | REVISÃO 00 | DATA 14/01/2021 | PÁGINA Nº 1/1 |
| MISSÃO: Construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano e regional. | | | | |

Local: *Edo Sala 205*
Inspetor(es): *Elénia / Edilson*

Data: *09/08*

| Descrição | NOTA | | | OBSERVAÇÃO |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | R (ruim) | B (bom) | O (ótimo) | |
| Piso | | | <i>2</i> | |
| Paredes | | | <i>2</i> | |
| Teto | | | <i>2</i> | |
| Janelas | | | <i>2</i> | |
| Porta | | | <i>2</i> | |
| Quadro | | | <i>2</i> | |
| Lixeira | | | <i>2</i> | |
| Ventilador | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1</i> | |
| Lâmpadas | | | <i>2</i> | |
| Ar condicionado | | | <i>2</i> | |
| Data Show | | | <i>2</i> | |
| Lona de Projeção | | | <i>2</i> | |
| Mobiliário | | | <i>2</i> | |
| Carteira para Canhoto | | | <i>2</i> | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


Wendell Augusto Ferreira
Supervisor Administrativo
Mat. 49431