
 		Sistema de Gestão da Qualidade	
 			
Check List de Verificação de Clínicas e Laboratórios			
CÓDIGO POP/DEC 001A	REVISÃO 00	DATA	PÁGINA Nº




Local: F32 2ºb. Q300 Protese

Data: 19/07

Inspetor(es):

Cléria - Edilson

INFRAESTRUTURA
OK
EQUIPAMENTOS
torneira da pia estragada
LIMPEZA
OK

 Fundação Perceval Farquhar		 Construindo conhecimento		Sistema de Gestão da Qualidade	
 TVUnivale		 ESCOLA TÉCNICA DA UNIVALE			
Check List de Verificação de Clínicas e Laboratórios					
CÓDIGO POP/DEC 001A		REVISÃO 00		DATA	PÁGINA Nº

Local: *F12 Lab. Protese*

Data: *09/08* ✓

Inspetor(es):

Oléria - Edilson

INFRAESTRUTURA	
<i>OK</i>	
EQUIPAMENTOS	
<i>OK</i>	
LIMPEZA	
<i>OK</i>	